

曾爾

屏風岩等の特異な自然と山里の風景が特徴ある景観を形成している地区

整備のコンセプト:

自然資源を活かした曾爾の魅力向上

◆植栽景観の現状の課題

- ・自然と山里の風景が特徴ある景観を形成しているが、支障木により眺望が阻害されている箇所が見られる。
- ・散策路の整備が不十分などところがある。

課題解決
への
主な対応

- ・視点場の整備
- ・支障木の伐採等の恒常的な適正管理
- ・散策路の整備

【今後の連携方策】 観光・レクリエーションへの活用に向けた、村、地域住民との協働による眺望景観の維持管理の仕組みづくり。

◆エリアの特徴的な景観



屏風岩公苑から眺望する八辻城跡



桜の時期の屏風岩公苑

□屏風岩周辺

短期 屏風岩公苑までの散策路を整備し、眺望景観の向上を図る


短期 散策路沿いのサイン施設や休憩施設を整備し、散策を楽しめる環境を整える

短期 駐車場の支障木の伐採を行い、屏風岩が眺望できるよう視点場の確保を図る


イメージ図



現況写真



整備イメージ



□県道赤目掛線

短期 支障木の伐採、視点場の整備を行い、眺望景観の向上を図る

□曾爾高原

短期 ススキの保全に向けた進入防止柵の設置と視点場及び遊歩道を整備し、散策や眺望を楽しめる環境を整える

イメージ図

現況写真



整備イメージ



□八辻城跡

短期 支障木の伐採を行い、眺望景観の向上を図る

イメージ図



現況写真



整備イメージ